


"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.  
Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.  
Декларация ТПС №: RU D-RU.PA01.B.30505; RU D-RU.PA01.B.29628; RU D-RU.PA01.B.28609.




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,  
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,  
ООО "Мебельная компания "Лером"  
e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru  
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,  
65-33-04, 65-33-05  
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06



КРОВАТЬ

КР-2001 955(370*)x1305x2065	КР-2003 955(370*)x1705x2065
КР-2002 955(370*)x1505x2065	КР-2004 955(370*)x1905x2065
КР-5001 Кровать (1,2x2,0) 955(370*)x1305x2065	КР-5002 Кровать (1,4x2,0) 955(370*)x1505x2065
КР-5003 Кровать (1,6x2,0) 955(370*)x1705x2065	КР-5004 Кровать (1,8x2,0) 955(370*)x1905x2065



КРОВАТЬ

КР-2011 965(370*)x1305x2065	КР-2013 965(370*)x1705x2065
КР-2012 965(370*)x1505x2065	КР-2014 965(370*)x1905x2065
КР-5011 Кровать (1,2x2,0) 965(370*)x1305x2065	КР-5012 Кровать (1,4x2,0) 965(370*)x1505x2065
КР-5013 Кровать (1,6x2,0) 965(370*)x1705x2065	КР-5014 Кровать (1,8x2,0) 965(370*)x1905x2065

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции – кровати, предназначенной для отдыха и сна. В комплект кровати входит ортопедическое основание с многослойными ламелями повышенной гибкости из высокосортной березы. Такая конструкция, в комплекте с матрасом, обеспечивает комфорт во время отдыха и сна, создает правильный ортопедический профиль, снимающий нагрузку на позвоночник, не препятствует притоку свежего воздуха к матрасу.

## **ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

### **ВНИМАНИЕ!!!**

- Максимально допустимая нагрузка на одно взрослое спальное место составляет 120 кг на одно детское спальное место 100 кг.  
Нельзя превышать допустимую нагрузку и прыгать на ортопедическом основании. Это приведет к повреждению ламелей, на которые не распространяется гарантия, а также причинит вред здоровью.
- Запрещается перемещать кровать за спинку.

Изделие следует использовать только по его непосредственному назначению. Изделие разработано для использования в быту. Помещение, где используется изделие, должно соответствовать следующим требованиям: температура от +10°C до +40°C, влажность воздуха не более 70%, защищено от попадания прямых солнечных лучей. Изделие нельзя размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхность деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона и т.д., а также от механических повреждений.

В процессе эксплуатации соблюдайте **инструкцию по чистке изделия**:

- Рекомендуем использовать нейтральные моющие средства, содержащие аммиак, которые не приводят к образованию пятен и не влияют на изменение цвета экокожи. Нельзя использовать чистящие средства, содержащие сильные химикаты и растворители на основе нефтепродуктов.
- Поверхность изделия обрабатывать мягкой тканью, смоченной моющим средством. Затем очищенную поверхность вытереть чистой влажной тканью и протереть насухо.
- Не соскабливайте засохшие пятна.

### Комплектовочная ведомость №1

	*	наименование	размер	КОЛ-ВО	КР-2001	КР-2002	КР-2003	КР-2004	КР-2011	КР-2012	КР-2013	КР-2014
Упаковка № 3950	1	щиток	1902x950	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Упаковка № 3951		щиток	1702x950	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Упаковка № 3952		щиток	1502x950	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 3953		щиток	1302x950	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 3954		щиток (мягкий)	1902x960	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Упаковка № 3955		щиток (мягкий)	1702x960	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Упаковка № 3956		щиток (мягкий)	1502x960	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Упаковка № 3957		щиток (мягкий)	1302x960	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка № 3711	2	царга	2023x250	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	3	вставка	254x39	2								
Упаковка № 3712	4	царга	1222x250	1	1	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка № 3713		царга	1422x250	1	-	1	-	-	-	1	-	-
Упаковка № 3714		царга	1622x250	1	-	-	1	-	-	-	1	-
Упаковка № 3715		царга	1822x250	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Упаковка № 3450	5	Труба основания боковая	L=1905	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	6	Труба основания центральная	L=1924	1								
Упаковка № 3459	7	Труба основания поперечная	L=1105	2	1	-	-	-	1	-	-	-
	8	Профиль соединительный	L=1204	2								
Упаковка № 3460	7	Труба основания поперечная	L=1305	2	-	1	-	-	-	1	-	-
	8	ТПрофиль соединительный	L=1404	2								
Упаковка № 3461	7	Труба основания поперечная	L=1505	2	-	-	1	-	-	-	1	-
	8	Профиль соединительный	L=1604	2								
Упаковка № 3462	7	Труба основания поперечная	L=1705	2	-	-	-	1	-	-	-	1
	8	Профиль соединительный	L=1804	2								
Упаковка № 3463	9	ламель	585	28	1	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка № 3464		ламель	685	28	-	1	-	-	-	1	-	-
Упаковка № 3465		ламель	785	28	-	-	1	-	-	-	1	-
Упаковка № 3466		ламель	885	28	-	-	-	1	-	-	-	1


### Комплектовочная ведомость №1

	*	наименование	размер	КОЛ-ВО	КР-5001	КР-5002	КР-5003	КР-5004	КР-5011	КР-5012	КР-5013	КР-5014
Упаковка №5950	1	щиток	1902x950	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Упаковка №5951		щиток	1702x950	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Упаковка №5952		щиток	1502x950	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Упаковка №5953		щиток	1302x950	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка №3954		щиток (мягкий)	1902x960	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Упаковка №3955		щиток (мягкий)	1702x960	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Упаковка №3956		щиток (мягкий)	1502x960	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Упаковка №3957		щиток (мягкий)	1302x960	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка №5974	2	царга	2003x250	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	3	вставка / профиль	246 / 250	2 / 2								
Упаковка №5982	4	царга	1118x250	1	1	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка №5981		царга	1318x250	1	-	1	-	-	-	1	-	-
Упаковка №5980		царга	1518x250	1	-	-	1	-	-	-	1	-
Упаковка №5979		царга	1718x250	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Упаковка № 3450	5	Труба основания боковая	L=1905	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	6	Труба основания центральная	L=1924	1								
Упаковка № 3459	7	Труба основания поперечная	L=1105	2	1	-	-	-	1	-	-	-
	8	Профиль соединительный	L=1204	2								
Упаковка № 3460	7	Труба основания поперечная	L=1305	2	-	1	-	-	-	1	-	-
	8	ТПрофиль соединительный	L=1404	2								
Упаковка № 3461	7	Труба основания поперечная	L=1505	2	-	-	1	-	-	-	1	-
	8	Профиль соединительный	L=1604	2								
Упаковка № 3462	7	Труба основания поперечная	L=1705	2	-	-	-	1	-	-	-	1
	8	Профиль соединительный	L=1804	2								
Упаковка № 3463	9	ламель	585	28	1	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка № 3464		ламель	685	28	-	1	-	-	-	1	-	-
Упаковка № 3465		ламель	785	28	-	-	1	-	-	-	1	-
Упаковка № 3466		ламель	885	28	-	-	-	1	-	-	-	1

Наименование	П/П	Кол-во
 Шкант 8x30*		0/8
 Уголок кроватный (28x24x28*160)	10	2
 Винт М6х14	11	30/28
 Винт М6х70 с плоской головкой	12	4
 Винт М8х40 с плоской головкой*	13	20
 Гайка М6 самоконтр.	14	4
 Гайка М8 самоконтр.*	15	20
 Эксцентрик кроватной стяжки	16	4
 Заглушка самоклеющаяся для эксцентрика кроватной стяжки	17	4
 Дюбель кроватной стяжки	18	4
 Опора с гвоздем	19	3
 Ключ шестигранный 4 мм	20	1
 Ключ шестигранный 6 мм	21	1
 Ключ шестигранный 5 мм	22	1
 Опора регулируемая	23	4
 Опорная пластина	24	2
 Уголок пластиковый 30*30	25	4
 Уголок для сборки основания	26	4
 Латодержатель боковой	27	28
 Латодержатель центральный	28	14
 Болт М10х50	29	4

## Схема сборки ортопедического основания

1. В торцы металлических труб (5) вставьте пластмассовые уголки (25) до упора.
2. С помощью металлических уголков (26) и крепежных элементов (13,15) соберите металлические трубы (5,7) в единую раму, не затягивая крепеж. Установите средний профиль (6) одновременно с опорными пластинами (24) и, закрепите крепежными элементами (13,15).
3. Выровняйте длины диагоналей ( $A=B$ ), а затем затяните крепежные элементы.
4. Надавливанием защелкните средние латодержатели (28) в соответствующие отверстия на центральной трубе (6).
5. Вставьте деревянные ламели (9) в центральные латодержатели, а свободные концы вставьте в боковые латодержатели (27), затем надавливанием защелкните латодержатели (27) в соответствующие отверстия на боковых трубах (5).



\* Шкант 8x30 используется для сборки вставки (3) для кроватей 5001,5002,5003,5004,5011,5012,5013,5014


\*-комплект "Винт М8х40 + гайка М8 самоконтрящаяся" может быть заменен на комплект "Винт М8х45 + гайка М8 + гровер"

рис.1

### Порядок сборки кровати.

1. В щиток (1) завернуть дюбель кроватиной стяжки (18) и прибить опоры с гвоздем (19).
2. С помощью винтов М6х14 (11) и уголка (10) стянуть боковые царги (2), вставки (3) и переднюю царгу (4) между собой.
3. Винтами М6х14 (11) прикрепить соединительный профиль (8) к боковым царгам (2).
4. К соединительному профилю болтами М10 привернуть регулируемые опоры кровати (23).
5. При помощи эксцентриков кроватиной стяжки (16) соединить щиток (1) с боковыми царгами (2).
6. Собрать ортопедическое основание согласно инструкции (см. рис.1)
7. Уложить основание на соединительные профили кровати (8) и закрепить его винтами М6х14 (11) через опорные пластины к передней царге и щитку, винтами М6х70 (12) и гайками М6 (14) к соединительным профилям.
8. Закрывать метизы соответствующими заглушками.

рис.2



Порядковые номера метизов и деталей соответствуют комплектующей ведомости №1 или №2 и комплекту фурнитуры.

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

**Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки мебели желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.**

**Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости.**

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале.

При сборке необходимо руководствоваться схемами сборки, представленными в прилагаемой инструкции. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

Рекомендуемый инструмент для сборки, не входящий в комплект поставки мебели:

- отвертка крестообразная №2;
- молоток слесарный;
- уровень;
- рулетка (3м);
- дрель (шуруповерт);
- сверло Ø2,5x50 мм, Ø5x80 мм и Ø8x80 мм;
- бур по бетону Ø10x160 мм (для модулей, требующих обязательного крепления к стене);
- ключ «рожковый» 10мм. (для модулей, требующих обязательного крепления к стене);
- ключ «рожковый» 13мм. (для кроватей с механизмом подъема матраса и основания)

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014и 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.

3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.

4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

5. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не

ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

6. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

ВНИМАНИЕ! Производственными дефектами изделия не являются:

особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия; незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изданиях, которое обуславливается особенностями полиграфии; незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться;

по указанной выше причине не является дефектом несоответствие по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;

обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения;

ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

#### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С, не выше +40 С, и относительной влажностью воздуха 65+15 %.

3. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.

4. Во избежание опрокидывания шкафа (тумбы) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.

5. Пользование кроватью с ортопедической решеткой недопустимо без матраса. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок реек эластичного основания.

6. Запрещается использовать механизм подъема в кровати без установленного матраса.

7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.

8. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

9. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

11. Для чистки мебели использовать чистую, сухую и мягкую ткань. При необходимости более тщательной очистки, можно использовать средства по уходу за мебелью, после чего вытереть очищаемые элементы досуха.

12. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Металлические и стеклянные элементы мебели чистить с использованием средств, предназначенными для чистки материалов этого типа.

**13. Внимание! Нельзя применять для чистки мебели эфир, ацетон, бензин и др. растворители, а так же абразивные материалы жесткие средства!**

14. После окончания эксплуатации мебели, ее необходимо утилизировать, для этого необходимо доставить ее на специализированное предприятие по обработке мусора. Часть материалов, из которых изготовлена мебель, отправятся на вторичную переработку. А остатки будут уничтожены либо измельчены для дальнейшего захоронения в специально отведенных местах — это необходимо для сохранения экологии окружающей среды.